■ 读者互动

城市黄土堆等你来曝光

施工土方不遮盖，货车运土不降尘，按照相关规定，这样的建设单位将会受到查处。你居住的小区附近有未作防尘措施的建筑工地吗？你必经的道路两旁有“大风起兮尘飞扬”的黄土丘吗？即日起，新京报邀请读者，一同监督并曝光“城市黄土堆”，还城市一片蓝天，期待正常的PM2.5，新京报记者与你，一起行动。

联系方式
电话：67106710
QQ：800080180
邮箱：
67106710@bjnews.com.cn

3月31日下午，四惠交通枢纽工地，施工方正在遮盖外露的渣土。前一天晚上，北京出现入春第一场沙尘暴。 本报记者 杨杰 摄

多工地黄土裸露成“扬尘器”

丰台、朝阳、通州等区多个工地土堆未覆盖起扬尘；本报邀读者一同监督并曝光“城市黄土堆”

记者行动

3月30日，北京平均风力五至六级，当晚，大风“吹来”北京今春首场沙尘，不少网友戏称北京“下沙”。

随风而起的沙尘，让市民感受到了它的威力。很多市民向本报反映，居住区附近或交通要道的施工工地、拆迁区域，都成为城市的“扬尘器”，助长沙尘肆虐。

近日，记者探访北京近10家建设单位，发现分布在丰台、朝阳、通州等多个区县的六家施工地内的土堆未采取遮盖苫布等防扬尘措施。

施工、拆迁“飞沙走石”

在未对集中堆放的土方采取防扬尘措施的典型中，既有位于城区的拆迁区域，也有人流密集的交通要道，还有位于郊区县的建筑工地。

对于土堆不加遮盖，一些建设单位称，大风是“罪魁祸首”——用于遮盖的苫布被大风吹走。不少施工方还会在大风天气下，进行土方回填等作业。

在一些长期裸露的土堆中，“无主土”的现象也让市民无奈，比如丰台区石榴庄的拆迁片儿，附近的居民反映，他们找不到责任方，多次举报城管也无人处理，黄土漫天中，居民只能采取“不开窗”的方式应对。

工地土堆应加遮盖

对于探访中发现的未采取防扬尘措施的工地，记者拨打城管热线举报，多数城管部门能立刻前往现场，进行执法管理，但也有少数执法人员，不做回复。

按《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，施工现场土方应集中存放，并采取覆盖，场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水。

《北京市建设工程施工现场环境保护标准》（下称《标准》）中也对工地防扬尘做出规定，施工现场主要道路必须进行硬化处理；施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施；从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆，施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。

《标准》还提到，“遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。”

■ 现场

地点：通州一建筑工地

土方挖运倒全程无遮盖

“金隅花石匠”位于通州区土桥地区，为一在建楼盘，其东侧有砖厂北里和金隅七零九零两个已入住的小区。昨日，这两个小区的不少居民反映，每到大风天，工地扬尘四起，夜间更甚，“一出门，鼻子、嗓子都会难受。”

昨日，该楼盘四面围住的施工现场北侧，堆放着四五米高的土堆，占地数百平方米。土堆东侧的沙土被黑色和绿色的围网苫盖，而西侧的大部分土方没有遮盖，仍有运土车不断从西南角往北面的土堆运土，200米的道路上，尘土一路飞扬，虽然有工人在路上清扫、洒水，但尘土仍让人睁不开眼。

据了解，该楼盘为北京市建筑装饰设计工程公司、北京韩建集团、中天建设集团等多个建设单位合作施工。昨日，“北装”、“韩建”的工作人员均称，沙土不是他们所堆。

中天建设的项目负责人王先生称，北面的空地还没有开发，工程到特定阶段后，挖出的土将会进行回填，“堆在那的土，每个建设单位都有份。”王先生说，沙土整体运送完毕后，会把土堆进行遮盖，运送作业过程中，会加强喷水、打扫，尽量避免扬尘。

【城管行动】当日举报当日处理

昨日下午4时，记者向城管热线举报，随后通州城管赶往现场，并答复称，已通知建设单位和甲方，要求他们尽快采取防尘措施。

地点：四惠交通枢纽

城管一来工地忙苫盖

四惠交通枢纽施工扬尘四起，加上公交车尾气，等车乘客连呼伤不起。

3月31日，记者来到四惠公交枢纽。站场内正在施工，大风掀起“滚滚尘土”，路过的行人掩住口鼻，眯眼前行。院西侧可看到大片裸露的土堆，一名施工人员表示，这些土堆上原本覆盖着苫布，由于风大苫布被吹跑，“现在正在施工，晚上我们都会盖好。”

在公交枢纽南侧院外，也堆放着大片未加遮盖的土堆，一米多高的土堆，“绵延”数百米。

“起风的天气，在这等车经常满口都是沙子。”乘客乔女士说。

【城管行动】及时查处立即排查

当日，高碑店城管分队执法人员赶到现场，并联系市政集团四公司及北京城建集团相关负责人处理此情况。

四惠交通枢纽项目部一名负责人表示，土堆所在处正计划做绿化，随后，两个单位的负责人找来工人用苫布将土堆遮盖。

高碑店城管分队执法人员表示，会于次日约谈两个单位的负责人，加强教育，并根据实际情况采取相应的处理措施。

当天下午，高碑店城管分队又对4家工地进行检查，并责令2家工地采取防尘苫盖措施。

地点：丰台石榴庄

土包堆楼下居民怕开窗

从去年年底开始，丰台区南苑乡石榴庄地区开始进行拆迁，附近居民反映，大量房屋被拆后，建筑垃圾堆放在原地，夜间有货车运土，未采取防尘措施，造成尘土飞扬，影响居民生活。

在石榴庄的南顶路东段，路南为顶秀欣园小区，路北则为去年拆迁的地片，不到10米宽的道路两侧落着厚厚的尘土，每有车辆经过，黄土漫天飞扬，路边等车的乘客都戴着口罩。

往东走去，路北连亘着数堆黄土，五六米高的土包上，没有任何覆盖物，表面已长出了杂草。越过土堆，北面数千平方米的拆迁区域内，砖块、土堆混放。东北角，不断有货车进出，运送渣土。

“还没开建呢吧。”货车司机们称，他们只是干活的，不知道该区域的开发单位和建设单位为哪里。

顶秀欣园的业主张女士家紧邻南顶路，该地区的拆迁工程开始后，张女士家平时都不敢开窗。“夜里土车进进出出，从没见有遮盖。”

【城管行动】多次举报未见处理

3月31日，记者致电南苑乡城管部门，一名工作人员称曾接到附近的居民举报，但对于为何举报多次仍未见遮蔽或处罚等问题，该工作人员没有回答，只称将会前往查看，处理后将作出答复。截至记者发稿，城管部门仍未予作答。**本版采写/本报记者卢漫 刘珍妮 实习生王哲洋**

责编 刘泽宁 图编 杨杰 美编 李铁雄 责校 李新荣