

输油管破裂 河道变油田

事发通州区张采路于家务村路段；相关公司称漏油约数吨，破损处已修好，预计今天完成善后

本报讯 前日凌晨5时许，通州区张采路于家务村路段，途经此地的秦京输油管道破裂，造成原油泄漏，污染河道。经抢修，当天输油管道被修复。区水务局表示，已采集现场水样检测，将于今日出结果。

千米河道及土壤发黑

出事输油管线位于于家务村东口的河道上方，其直径逾半米，埋于地下不到一米处。据了解，这是一条秦京输油管道，主要供应给燕山石化，由中石油秦皇岛分公司负责日常管理和维护。

昨日下午，于家务村东口相隔近千米的两座小桥间油味浓重，河水及周边的土壤被油层覆盖发黑，多辆吊车、工程车正在对输油管线作业。上千个编织袋散落在河边，其装有夹杂着油污的淤泥，等待处理。

污染土壤将装袋运离

据秦皇岛分公司工作人员介绍，前日凌晨5时许，值班人员通过监测仪器发现于家务村段管线破损，立即通

知抢修队前往处置。

据于家务乡宣传部负责人表示，区水务局、环保局、消防等部门前往现场救援。他们在河道两岸铺上吸油毯，同时在两座桥下建好小型堤坝，阻止油污蔓延。随后，他们将污染的河道隔成数段，每段附近挖掘一个大坑，将漏油集中在内，再由油罐车抽走。

“管线破损的地方当天就修好了，其间原油运输短暂停止，现在都已经恢复运行。”秦皇岛分公司工作人员说，漏油的规模并不大，大约数吨，在控制范围之内。河道两侧被污染的土壤将全部装袋运离，经处理后回收原油。事故不会对附近的农田造成影响。该工作人员表示，预计今日善后工作将全部完成，全部漏油将被清理。

管线长期遭腐蚀致破损

秦皇岛分公司抢修人员称，因出事管线使用时间久，内部长期遭受腐蚀，所以导致破损和泄漏事故。受损的管线遭腐蚀面积稍大，虽然暂时无需整体更换，但在腐蚀处外加上套管，加固妥当方能堵住漏油，保证运输。



昨日，泄漏的原油浮在于家务村东口的河道中，工作人员正在将受污染的土壤装袋。

抢修疑挖爆水管致停水

影响

于家务村村民称，昨日上午9时许遭遇停水，至下午3时才来水。但刚来水时，自来水显得浑浊，且带有油色。于家务乡宣传部负责人证实，于家务村500多户停水五六个小时。其表示，于家务村的供水管位于出事的输油管线上方，抢修期间可能是工人过于着急，不慎将供水管挖爆。所幸，漏油没有渗入供水管内，供水管的破损部位被很快更换。

经相关部门确认，该村自来水异常与漏油无关。技术人员说，“因为供水管刚刚更换，出现油色

之类的是正常的。”

昨日下午，记者走访多户村民家，逐一在其水龙头处查看，所放出自来水未再有异样。

通州区水务局工作人员表示，前日，水务局已经采集了于家务村现场及附近的水样进行检测，具体结果今日出来，而例行的检测将会持续一周以上。于家务乡宣传部负责人表示，相关部门也对于家务水厂水源进行了严格的检测，确保居民用水安全。本版采写/本报记者 展明辉 本版摄影/本报记者 王贵彬



挖掘机将地面挖开后，工人正在抢修河道中的输油管道。

责编 魏佳 图编 杨杰 美编 魏冬杰 责校 王春然

500万 内场
最高返50%

500万 外场
全场返15%

会员突破500万

最高可返50%

3月29日
仅此一天

送5000万元红包

500多款商品5折起

重神器整点上新

详细规则请电话咨询 400-820-8060 或登录 www.yesmywine.com 查询

也买酒
yesmywine.com

服务时间：9:00-21:00 节假日不休息

400-820-8060

www.yesmywine.com

企业团购 / 大客户订购热线：(8621)56901555-8046

✓ 低价保障 ✓ 恒温配送，确保红酒品质恒定如一
✓ 支持货到付款 ✓ 30天无理由退换货 ✓ 100% 原装进口